도시철도 상부지반의 지반함몰에 관한 수치해석적 연구 A Numerical Study on the Cave-in by Upper Ground of Urban Railway

채덕호*[†], 이진욱*, 이성진*

Deokho Chae^{*†}, Jin-wook Lee^{*}, Sung-Jin Lee^{*}

초 록 도시철도 상부 지반에 존재하는 공동은 육안으로 보이지 않기 때문에 이를 조기에 확인하 여 복구를 수행하여야 한다. 그러나 최근 지반함몰이 빈번하게 일어남으로써 국민의 불안감은 커 지고 있다. 따라서 본 연구에서는 도시철도 상부 지반에 공동이 존재하였을 경우 위험성을 평가하 기 위해서 수치해석을 수행하였다. 공동의 위치 및 크기를 고려하여 수치해석을 수행하였으며, 해 석결과를 토대로 공동 발생 위험도 평가를 수행하였다.

주요어 : 도시철도 상부 지반, 지반함몰, 위험도 평가, 수치해석

1. 서 론

지반함몰이란 땅속에 생긴 공동(Cavity)이 상부 지반의 지지력을 잃고 붕괴되는 현상을 말하며, 공동은 붕괴 직전 땅속에 생긴 공간 을 말한다. 우리나라는 도시 노후화의 가속 화로 인해 지반함몰이 빈번히 발생하고 있다. 따라서 본 연구에서는 지하 공동의 위치 및 크기에 따른 위험도를 공학적인 방법을 이용 하여 도시철도 상부 지반의 공동 발생 위험 도 평가를 수행하였다. 아스팔트 두께와 공 동크기, 토피 깊이를 고려하여 수치해석을 수행하였으며, 이에 따른 결과를 활용하여 위험도 분석을 수행하였다.


2. 지반함몰 메커니즘

지반함몰은 물로 인해서 흙이 유실되어 공 동이 발생하게 되는데 이는 주로 모래질 구 간에서 발생한다. 주요 발생원인은 노후화된 매설관의 부식, 균열 등의 이유로 인하여 틈 새 구간에서 물의 유출입이 발생하여 이때

↑ 교신저자: 한국철도기술연구원 첨단궤도토목 본부 (chaedho@krri.re.kr) * 한국철도기술연구원 첨단궤도토목본부 토사가 빠져나와 발생한다. 또한, 도시철도 시공과 같이 지반을 직접 굴착하는 현장에서 굴착 배면의 지하수를 차수 하지 못하여 세 립토와 물이 함께 시공현장 내부로 유입되면 서 주변 지반에 지반함몰을 일으킨다(Seoul Metropolitan government, 2018). 이에 대한 자세한 메커니즘을 Fig 1에 나타내었다.



(a) Sewage inflow type



(b) Inflow of excavation construction siteFig 1. Type of cave-in occurrence(Seoul metropolitan government, 2018)


3. 수치해석 및 결과

본 연구에서는 Abaqus를 활용하여 도시철도 상부 지반에 공동이 존재하였을 경우에 대해 수치해석을 수행하였다. 아스팔트 두께 100 mm, 공동의 위치가 상부 지반 200mm 아래 있 다고 가정하였으며 공동의 크기가 500, 1000, 1500mm일 경우에 대해 해석을 수행하였다. 해석 방법에 따른 차이를 확인하기 위해 탄 성 해석과 탄·소성해석 방법으로 해석을 수 행하였다. 수치해석에 적용한 지반 모델링 형태를 Fig 2에 나타내었다.



Fig 2. Numerical analysis ground modeling

결과 분석을 위해 공동크기에 대한 시간에 따른 변위 그래프를 활용하였다. 초기 하중 에 의한 급격한 변위가 발생하는 구간은 제 외하고 선형적인 구간의 기울기를 활용하여 분석하였으며 이에 대한 결과를 Fig 3에 나 타내었다.



또한, 선형구간에서 추세 기울기를 이용하 여 한계 상태까지 변위가 진행될 때까지 시

간을 계산하여 이를 기준으로 Fig4와 같이 도시철도 상부 지반에 공동 발생 시 위험도 를 평가를 수행하였다.




Fig 4. Cavity management grade

5. 결론

본 연구에서는 수치해석을 이용하여 도시철 도 상부 지반에 공동이 발생하였을 경우 공 동의 위치 및 크기에 따른 위험도 평가를 수 행하였다. 수치해석 결과, 공동의 크기가 커 질수록 영구변형에 대한 기울기 값이 증가하 는 경향을 보이므로 붕괴에 따른 위험성은 높아지는 것으로 나타났다. 또한, 탄성 해석 및 탄·소성해석 방법에 따른 차이를 확인할 수 있었다. 이는 경향 분석을 위해서는 두 방법 모두 적용이 가능할 것으로 생각되지만, 정밀한 분석이 필요할 경우에는 탄·소성해 석 방법을 적용해야 할 것으로 생각된다. 현 재 공동크기, 토피두께, 온도 등 다양한 인 자를 추가하여 위험도 평가 방법에 관한 연 구를 진행중이다.

참고문헌

[1] Seoul metropolitan government(2016), Road Management Technical Book, pp 28-32.